


FRN 2.xx Краткое руководство







1


Корпус	120 В АС 1 фаза	240 В АС 1 фаза	240 В АС 3 фазы	480 В АС 3 фазы
A	0.2 (0.25) 0.4 (0.5)	0.2 (0.25) 0.4 (0.5) 0.75 (1.0)	0.2 (0.25) 0.4 (0.5) 0.75 (1.0) 1.5 (2.0)	0.4 (0.5) 0.75 (1.0) 1.5 (2.0)
В	0.75 (1.0) 1.1 (1.5)	1.5 (2.0) 2.2 (3.0)	2.2 (3.0) 3.7 (5.0)	2.2 (3.0) 3.7 (5.0)
С	-	-	5.5 (7.5) 7.5 (10.0)	5.5 (7.5) 7.5 (10.0) 11.0 (15.0)


(2)

Корпус		Размеры			Масса при отгрузке
A	a b c d e f	72.0 (2.83) 59.0 (2.32) 174.0 (6.85) 151.6 (5.97) Ø 5.4 (0.21) Ø 5.4 (0.21)	øh i jk	5.2 (0.20) - 136.0 (5.35) 90.9 (3.58) 81.3 (3.20)	1.6 (3.5)
В	a b c d e f	100 (3.94) 89.0 (3.50) 174.0 (6.85) 163.5 (6.44) Ø 5.4 (0.21) Ø 5.4 (0.21)	gh i j k	5.2 (0.20) 0.5 (0.02) 136.0 (5.35) 90.9 (3.58) 81.3 (3.20)	2.1 (4.6)
С	a b c d e f	130.0 (5.12) 116.0 (4.57) 260.0 (10.24) 247.5 (9.74) 5.5 (0.22) 5.5 (0.22)	gh i j k	6.0 (0.24) 1.0 (0.04) 180.0 (7.09) 128.7 (5.07)	4.8 (10.6)









Русская версия

Целью данного руководства является обеспечение пользователя основной информацией, необходимой для установки, наладки и задания основных параметров Частотно Регулируемого Привода Переменного Тока PowerFlex 4M. После изучения данного руководства Вы сможете запустить двигатель, контролировать направление вращения и регулировать скорость посредством встроенной клавиатуры и потенциометра. Настоящее руководство ни в коей мере не заменяет Инструкцию Пользователя и предназначена только для квалифицированного

персонала, способного эксплуатировать Частотно-Регулируемые Приводы.

Данный документ не содержит, инструкции по заземдению, экранированию, управлению входами/выходами, меры защиты от статического электричества или требования соответствия стандартам СЕ. За указаниями к руководству пользователя для электропривода PowerFlex 4M, публикация 20А-UM001 ... в разделе www.rockwellautomation.com/literature.



Общие меры безопасности

ВНИМАНИЕ: Только квалифицированный персонал, хорошо знакомый с частотно-регулируемыми приводами переменного тока и сопутствующим оборудованием, может планировать и осуществлять установку, наладку и последующую эксплуатацию данной системы. Несоблюдение этих требований может привести к травмированию людей и /или порче оборудования.

ВНИМАНИЕ: После отключения привода от сети питания на имеющихся в нем высоковольтных конденсаторах остается напряжение, для разряда которого требуется время. Перед проведением работ с приводом убедитесь, что линейные входы [R, S, T (L1, L2, L3)] отключены от сети питания. Подождите три минуты, пока напряжение на конденсаторах упадет до безопасного уровня. Несоблюдение этих требований может привести к травмированию или смерти людей. Потухшие индикаторы дисплея еще не означают, что напряжение на конденсаторах упало до безопасного

ВНИМАНИЕ: Несоответствующее применение параметров A451 [Auto Rstrt Tries] или A433 [Start At PowerUp] может вызвать порчу оборудования и/или травмирование людей. Не используйте данную функцию без учета соответствующих местных, государственных и международных правил, стандартов, положений и промышленных норм.

См. таблицы 🕦 и ②. Мощность привода указана в кВт (л.с.). Размеры указаны в миллиметрах (в скобках указано значение в дюймах). Масса указана в килограммах (в скобках дано значение в фунтах). Десятичные значения используются в этом документе.

- * Монтаж привода на рейке DIN следует выполнять только для корпусов типа A и B.
- 1. Монтаж привода следует выполнять с соблюдением требований к минимальным монтажным зазорам. Монтаж привода следует выполнять на ровной вертикальной поверхности болтами или на рейку DIN. См. рис. (3) и нижеприведенную таблицу.

Зазор по горизонтали	Температура окружающей среды		
между приводами	Минимальная	Максимальная	
0 мм и выше	-10 °C (14 °F)	40 °C (104 °F)	
25 мм и выше	-10 °C (14 °F)	50 °C (122 °F)	

Корпус привода - IP20, NEMA/UL Type Open

- 2. Если привод установлен в незаземленной или заземленной через сопротивление системе электроснабжения, необходимо удалить перемычку, соединяющую защитные металоксидные варисторы (MOV) с землей. (см. рис. (4)) Внимание: затяните винт после удаления перемычки.
- 3. Для доступа к силовому клеммному блоку удалите пластину для защиты от случайного прикосновения (см. рис. (5))

Внимание: При подключении удаленных устройств к терминалам управления (см. рис. (7)) обращайтесь к Руководству Пользователя. Функции терминалов должны быть сконфигурированы с соответствующими параметрами. Выполните все процедуры до шага 4, если Вы хотите запустить двигатель с помощью встроенного пульта управления.

- Подсоедините провода питающей сети (см. рис. 6 и табл. 8)
- 5. Отключите двигатель от нагрузки. Проверьте выбор правильного направления вращения двигателя.
- 6. Проверьте схему монтажных соединений, выполненную на 4ом шаге.
- 7. Замкните изолирующий переключатель шунта для подачи питания.

Подать питание -(Мигает 3 раза)

Если вместо этого отображается код ошибок привода (Fxxx), то смотрите раздел Коды ошибок привода на следующей странице.

- 8. Осуществите регулировку Потенциометра Скорости в соответствии с Вашими требованиями.
- 9. Нажмите кнопку Пуск 🕕 и проверьте выбор правильного направления вращения двигателя. (См. таблицу (8))
- 10. Нажмите кнопку Стоп.
- 11. Обратитесь к руководству пользователя для монтажа клеммного блока сигналов входа/выхода или запрограммируйте параметры для достижения необходимой функциональности. Для программирования групповых параметров Основной Программы перейдите на следующую страницу.

Клемма	Описание		
R/L1, S/L2	Однофазный вход		
R/L1, S/L2, T/L3	Трехфазный вход		
P1, P2	Подключение дросселя постоянного тока ⁽¹⁾		
U/T1	К клемме двигателя U/T1 Поменяйте на двигателе		
V/T2	К клемме двигателя V/T2 СТО местами две фазы, что изменит		
W/T3	К клемме двигателя W/T3 направление вращения.		
DC+, DC-	Подключение шины постоянного тока ⁽²⁾		
BR+, BR-	Подключение сопротивления динамического торможения ⁽¹⁾		
+	Клемма защитного заземления - РЕ		


⁽¹⁾ Только для кабелей корпуса С [5.5 кВт (7.5 л.с.) и выше].

⁽²⁾ Не применимы для 120 В, однофазых приводов






Просмотр и редактирование групп параметров



Просмотр и изменение параметров (пример)



Краткое руководство (прод.)

Встроенная клавиатура

Nº	Индикатор
	Состояние работы/направления (красный)
0	Прим. Мигающий индикатор укзывает на то, что привод получил команду на смену направления. Указывает действительное
	направление вращения при торможении до нуля.
0	Буквенно-цифровой дисплей (красный)
0	Единицы измерения (красный)
4	Состояние программы (красный)
<u> </u>	Состояние ошибки (красный)

Клавиша	Название		Название
Esc	Отмена		Потенциометр
Sel	Выбор		Запуск
<u> </u>	Стрелка вверх		Реверс
T	Стрелка вниз	0	Останов
	Ввод		

Основная программная группа

Перед изменением параметра следует остановить привод.

Состояние потенциометра (зеленый) Состояние клавиши запуска (зеленый

Клавиша	Название	Мин./макс. значения,	Значения, отображение	Значения по умолчанию	
P101	[Ном. напряжение двигателя] (Motor NP Volts)	20/ном. напряжение привода	1 B AC	Зависит от номинала привода	
0	Установите равным номинальному напряжению двигателя, указанному на табличке.				
	[Ном. частота двигателя] (Motor NP Hertz)	10/400 Гц	1 Гц	60 Гц	
⊚	Установите равным номинальной	настоте двигателя, указанной на та	бличке.		
P103	[Ток перегруза двигателя] (Motor OL Current)	0,0/(ном. ток привода × 2)	0.1 A	Зависит от номинала привода	
	Установите максимально допустим				
		0.0/400.0 Гц	0.1 Гц	0.0 Гц	
	Задает нижний предел для выходно			00.5	
	[Максимальная частота] (Maximum Freq)	0/400 Гц	1 Гц	60 Гц	
	Задает верхний предел для выходн				
	[Источник запуска] (Start Source)	0/5	0 = "Клавиатура" ¹ 1 = "3 провода"	0	
⊚	Задает схему управления, применя	емую для запуска привода.	2 = "2 провода"		
	¹ Если активно, клавиша реверса т	акже активна. если не	3 = "2 пр. по задан. знач."		
	отключена параметром А434 [Зап		4 = "2 пр. на выс. скор." 5 = "Порт связи"		
P107	[Режим останова] (Stop Mode)	0/7	0 = "Задан, темп, СF"	0	
	Активный режим останова для всех источник	OD OCTATIODS [HAND KVADRASTADS AND BEIODOV	1 = "Выбег, СF "		
	(клемма В/В 02), реверс (клемма В/В 03), по		2 = "Дин. торможение, СF" 3 = "Дин. автоторм., СF"		
	Важно: Клемма В/В 01 всегда является		14 = "Залан темп"		
	если не выбран Р106 [Источник запуска]		5 = "Выбег" 6 = "Дин. торможение"		
	проводами клемма В/В 01 задается пар		6 = "Дин. торможение" 7 = "Дин.автоторможение"		
D400	1 Входной сигнал останова также с		11		
P108	[Заданная скорость] (Speed Reference)	0/5	0 = "Потенц. дв-ля" 1 = "Внутр. частота"	0	
	Устанавливает источник заданного	SHBITERING CRODOCTA LIDABOVS	2 = "Bxo _Δ 0-10 B"		
	устанавливает источник заданного	значения скорости привода.	3 = "Вход 4-20 мА"		
			4 = "Фиксир. уставка частоты" 5 = "Порт связи		
	Важно: Если для параметра t201 и	ли t202 [Выбор цифр вх х] выбра		и активен цифровой вход †201	
	или t202 переопределит заданную				
	пользователя по приводам PowerFl				
		0.0/600.0 c	0.1 c	10.0 c	
	Устанавливает скорость разгона дл				
P110	[Время торможения] (Decel Time 1)		0.1 c	10.0 c	
	Устанавливает скорость торможени	ия для всех случаев снижения скор			
P111	[Сохр. перегруза дв-ля] (Motor OL Ret)		0 = "Откл." 1 = "Вкл."	0	
	Включает и отключает функцию сох	ранения при перегрузе двигателя			
P112	[Возвр. к завод. уставкам] (Reset To Defalts)	0/1	0 = "Сост. незанятости" 1 = "Восст. зав. зн."	0	
<u> </u>	Устанавливает заводские значения	всех параметров.	1 - DUCCI, 3aB, 3H.		

Коды ошибок привода

F - индикатор ошибки. Для сброса информации об ошибке, нажмите кнопку Стоп ⊙, отключите, а затем вновь включите питание привода и установите параметр А450 [Сброс Ошибок] в "1" или "2". Дополнительные сведения, вкл. список и описание ошибок привода, см. в руководстве пользователя.

N₂	Ошибка	N∘	Ошибка
F2	Вспомогательный вход (1)	F40	Короткое замыкание на землю фазы W
F3	Отсутствие питания	F41	Короткое замыкание фаз UV
F4	Пониженное напряжение (1)	F42	Короткое замыкание фаз UW
F5	Повышенное напряжение ⁽¹⁾	F43	Короткое замыкание фаз VW
F6	Двигатель заторможен ⁽¹⁾	F48	Использованы значения по умолчанию
F7	Перегрузка двигателя ⁽¹⁾	F63	Программная перегрузка по току (1)
F8	Перегрев радиатора ⁽¹⁾	F64	Перегрузка привода
F12	Аппаратная перегрузка по току	F70	Блок питания
F13	Короткое замыкание на землю	F71	Потеря сети
F33	Попытка автоматического перезапуска	F81	Потеря связи
F38	Короткое замыкание на землю фазы U	F100	Контрольная сумма параметра
F39	Короткое замыкание на землю фазы V	F122	Сбой платы ввода/вывода

⁽¹⁾ Автоматический перезапуск (сброс/запуск). Настройка параметрами А451 и А452.