











Схемы подключения входов Группа 1.

Режим дискретного входа	
Режим измерения напряжения 0-10В с активным выходом нагрузки	
Режим измерения напряжения 0-10В с пассивным выходом нагрузки	
Режим измерения тока (активный и пассивный тип датчика)	




Схемы подключения входов Группа 2 и 3.

Режим дискретного входа	
Режим измерения температуры	
Режим измерения сопротивления	
Режим измерения частоты следования импульсов и количества импульсов на входе (активный и пассивный тип датчика).	

Схемы подключения входов Универсальный контакт U1-U6.

Универсальные контакты. Режим работы: аналоговый вход 0-10В	
Универсальные контакты U1 - U6. Режим работы: аналоговый вход 0-10В может использоваться с датчиками с активным и пассивным выходом.	

Схемы подключения выходов

Релейные выходы Q1 - Q5	
Транзисторные выходы (без защиты от КЗ)	
Универсальные контакты. Режим работы: аналоговый выход 0-10В	
Универсальные контакты. Режим работы: дискретный выход	